

ift, Postfach 10 0451, 83004 Rosenheim

GEALAN
Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80

95145 Oberkotzau

Vs. riferimento 7012416
Vs. comunicazione del
Ns. rif. rd
Telefono +49/8031/261-2420
Email riehn@ift-rosenheim.de
Rosenheim 15 dicembre 2010

2. Proroga della

Relazione / Attesto di collaudo No.:

101 24993 i

Relazione di collaudo del	6 giugno 2002
Scadenza della validità	6 giugno 2009
Nuovo termine di validità	6 giugno 2011
Entità della prova	Prova di sistema secondo le norme di qualità e di prova per finestre in materiale plastico
Oggetto della prova	Sistema di finestre denominato "S 8000 IQ" Materiale del telaio: PVC-U/bianco

Base della prova: RAL-GZ 716/1, sezione III, edizione di gennaio 2000

La validità termina anticipatamente, qualora le norme e i regolamenti citati nell'attestato di collaudo vengano ritrattati o modificati prima della scadenza.

La proroga della validità ha avuto luogo in base al Vostro ordine del 30. novembre 2009 con il quale confermate che la progettazione è tutt'ora conforme all'esecuzione attestata. Sono state da Voi indicate le seguenti integrazioni del sistema.

Nel frattempo è stato introdotto nel sistema il nuovo profilo (profilo a 6 camere).

Questo lo abbiamo potuto inserire nella prova di sistema tramite la perizia tecnica del 25 marzo 2003.

Inoltre ci avete comunicato con la lettera del 6 settembre 2007 che ulteriori profili avrebbero dovuto essere introdotti nel sistema. Grazie alla identità nelle caratteristiche tecniche rilevanti possono essere integrati nel sistema i seguenti profili:

Profilo telaio fisso: Profilo Nr. 8010 (6 camere), 8015 (4 camere), 8027 (4 camere)

Profilo telaio anta: Profilo Nr. 8064 (6 camere)

Profilo telaio anta: Profilo Nr. 8069 (4 camere); per questo profilo si tratta di un profilo della battuta centrale. A causa del momento d'inerzia ridotto a confronto col profilo corrispondente provato, la classificazione della resistenza al carico del vento di classe 5, del rapporto

originario 101 24993, deve essere ridotta alla classe 4 secondo la EN 12210 quando si utilizza tale profilo per la battuta centrale.

Inoltre i seguenti profili (5 camere) grazie alle caratteristiche rilevanti uguali possono essere integrati nella prova del sistema:

Profilo telaio fisso: Profilo Nr. 8006, 8012

Profilo telaio anta: Profilo Nr. 8092, 8068

La differenza rispetto alla versione provata consiste nel numero della camere. Nel profilo possono essere inseriti sempre gli stessi profili di rinforzo della prova principale.

Ulteriormente, con la lettera del 28 maggio, ci avete comunicato che altri profili dovevano essere introdotti nel sistema. Grazie alla identità nelle caratteristiche tecniche rilevanti possono essere intergrati nel sistema i seguenti profili:

Profilo telaio fisso: Profilo-Nr. 5002 (6 camere), 5003 (6 camere)


Profilo telaio anta: Profilo-Nr. 5008 (6 camere)

Profilo montante: Profilo-Nr. 5005 (4 camere)

La differenza rispetto al sistema base provato consiste nel numero delle camere.

(Traduzione della proroga: 22. settembre 2009).






ift Rosenheim
15 dicembre 2010







Per delega, l'Ing. (FH) Jörn Peter Lass
Direttore del laboratorio di prova
Elementi da costruzione





Per incarico, l'Ing. (FH) Robert Kolacny
Ingegnere di prodotto
Elementi da costruzione

Profilo telaio fisso



Telai anta

 <p>8064 00 S/G 02/04 S 1 1/2" S</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>...51</th> <th>lx</th> <th>ly</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8764</td> <td>1,50</td> <td>0,31</td> </tr> <tr> <td>8765</td> <td>1,18</td> <td>0,24</td> </tr> </tbody> </table>	...51	lx	ly	8764	1,50	0,31	8765	1,18	0,24	 <p>8068 02/04 S</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>...51</th> <th>lx</th> <th>ly</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8703</td> <td>5,51</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>8704</td> <td>4,00</td> <td>1,44</td> </tr> <tr> <td>8753</td> <td>4,27</td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <td>8754</td> <td>3,11</td> <td>1,13</td> </tr> </tbody> </table>	...51	lx	ly	8703	5,51	1,80	8704	4,00	1,44	8753	4,27	1,40	8754	3,11	1,13
...51	lx	ly																							
8764	1,50	0,31																							
8765	1,18	0,24																							
...51	lx	ly																							
8703	5,51	1,80																							
8704	4,00	1,44																							
8753	4,27	1,40																							
8754	3,11	1,13																							
 <p>8069 00 S 1 1/2"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>...51</th> <th>lx</th> <th>ly</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8704</td> <td>4,00</td> <td>1,44</td> </tr> <tr> <td>8754</td> <td>3,11</td> <td>1,13</td> </tr> </tbody> </table>	...51	lx	ly	8704	4,00	1,44	8754	3,11	1,13	<p>Limitazione della resistenza al carico del vento a C4</p>															
...51	lx	ly																							
8704	4,00	1,44																							
8754	3,11	1,13																							
 <p>8092 00 S/G /87 02/04 S 1 1/2" S</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>...51</th> <th>lx</th> <th>ly</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8703</td> <td>5,51</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>8704</td> <td>4,00</td> <td>1,44</td> </tr> <tr> <td>8753</td> <td>4,27</td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <td>8754</td> <td>3,11</td> <td>1,13</td> </tr> </tbody> </table>	...51	lx	ly	8703	5,51	1,80	8704	4,00	1,44	8753	4,27	1,40	8754	3,11	1,13										
...51	lx	ly																							
8703	5,51	1,80																							
8704	4,00	1,44																							
8753	4,27	1,40																							
8754	3,11	1,13																							

Profilo telaio fisso



Telai anta



Blatt 6 von 6
Vorgang 2. Proroga della Relazione / Attesto di collaudo No.: 101 24993
del 15 dicembre 2010
Gealan, 95145 Oberkotzau

